



FORMATION ET QUALIFICATION CND

SOMMAIRE

SAFRAN ET L'ECOLE CND

Présentation	3
Rencontrez l'équipe	4

NOS PRESTATIONS

Notre offre	5
Nos chiffres clés	6
Comment s'inscrire ?	7
Planning	8
Nos tarifs de Formation	9
Nos tarifs de Qualification	10
Informations pratiques	11

NOTRE PROGRAMME DE FORMATION

Courant de foucault	13
Initiation CND	15
Magnetoscopie	16
Matériaux & produits	18
Radiologie X	20
Radionumerique	22
Ressuage	24
Tomographie	26
Ultrasons	28
Kits CND	29



PRÉSENTATION

Implanté sur le site Safran Aircraft Engines de Villaroche, à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Paris, le centre propose des formations et qualifications en Contrôle Non Destructif depuis plus de 40 ans.

Regroupé avec le Centre de Compétences Matériaux & Procédés en « Contrôle Non Destructif », il bénéficie de la présence et de l'innovation des pôles de développement dans ses domaines de compétences (Radiologie, Ressuage, Magnétoscopie, Ultrasons, Courants de Foucault, Tomographie et Thermo-graphie). Il dispose également de tout l'équipement nécessaire au bon déroulement de la formation.

Le centre de formation et de qualification en CND de Safran met tout en œuvre afin de maintenir les formations et les examens conformément au planning ci-après ([page 8](#)).

Nous assurons le respect des règles d'hygiène et de sécurité préconisées par les autorités.

RENCONTREZ L'ÉQUIPE

DOS SANTOS LAURA

Responsable de Pôle, interlocutrice Qualité

RIZZO PATRICIA

Responsable de Formation & Développement RH

MIROUX CLÉMENTINE

Apprentie Formation RH

MAHOBAH VANESSA

Chargée de formation

WARTEL THIERRY

Responsable du Centre d'Examen agréé

TORRENT JACQUES

Adjoint Responsable du Centre d'Examen agréé

GERVAISE PAULINE

Contrôleur CND

SADDIK MOURAD

Apprenti CND

EL SHIKH NOUREHANE

Apprentie en développement informatique

CONTACT DE L'ÉCOLE



formations.cnd.cosac@safrangroup.com

+33 (0)1 60 59 83 44

NOTRE OFFRE

Formation

- Formations internes et externes à l'entreprise
- 6 formations certifiantes & 5 formations complémentaires
- Journée optionnelle dédiée à la manipulation des installations



Expérience

- Formateurs expérimentés de niveau 2 & 3
- Acquisition de nouvelles techniques par des heures de pratique
- Echanges des bonnes pratiques, conseils...

Qualification


- Habilitation au contrôle des pièces
- Livraison de pièces conformes
- Reconnaissance de l'acquisition des compétences

NOS CHIFFRES CLÉS (2022)

43 sessions de formation

349 apprenants

3.6/4 de satisfaction de nos formations



243 candidats en certification
et recertification

6 sessions d'examens

Taux de réussite en
certification : 87.4%

Taux de réussite en
recertification : 92%

30 formateurs internes et externes
à l'entreprise

1 communauté des formateurs
avec un référent par méthode

1 journée optionnelle dédiée à la pratique dans
plusieurs de nos méthodes (**Radiologie X,**
Radio numérique & Ressuage)



Inscription en formation

Vos demandes liées à la formation doivent être exclusivement adressées à l'adresse mail de l'école : formations.cnd.cosace@safrangroup.com

Pour information, l'inscription ne sera définitive qu'à réception de l'ensemble des éléments contractuels.

En conséquence, sans retour de votre part au plus tard quinze jours avant le début de la formation, nous nous gardons le droit d'annuler la participation de votre collaborateur.

A son arrivée, l'apprenant reçoit un badge d'accès du site.

Pour rappel, il doit être obligatoirement remis à l'accueil à l'issue de la formation.

Un désistement de moins de 9 jours ouvrés ou absence dès le début de la formation entraîne l'exigibilité totale de son montant, sauf transmission du certificat médical.

Pour information, l'accès à notre établissement pour les apprenants n'ayant pas la nationalité française exige l'envoi, en amont, d'une copie de leur pièce d'identité par mail au centre de formation.



formations.cnd.cosace@safrangroup.com

Inscription en qualification

L'inscription en ligne et le règlement de celle-ci doivent être fait auprès de l'AFENDA, un mois et demi avant la date d'examen.

L'envoi de la convocation est conditionné par la réception de la convention et du bon de commande ou de la prise en charge OPCO.

Le bon de commande doit être établi à l'ordre de Safran Aircraft Engines ou numéro d'accord de l'organisme collecteur.

A son arrivée, l'apprenant reçoit un badge d'accès du site.

Pour rappel, il doit être obligatoirement remis à l'accueil à l'issue de la formation.

A noter qu'un désistement de moins de 9 jours ouvrés ou absence dès le début de la session d'examen, entraîne l'exigibilité totale de son montant, sauf transmission du certificat médical.

Vos demandes liées à la qualification dans notre centre doivent être exclusivement adressées à l'adresse mail de l'école : formations.cnd.cosac@safrangroup.com



formations.cnd.cosac@safrangroup.com

PLANNING 2024

PLANNING 2024

JANVIER			FEVRIER			MARS			AVRIL			MAI			JUN		
L 1			J 1			V 1			L 1			M 1			S 1		
M 2			V 2			S 2			M 2			J 2			D 2		
M 3			S 3			D 3			M 3			V 3			L 3		
J 4			D 4			L 4			J 4			S 4			M 4		
V 5			L 5			M 5			V 5			D 5			M 5		
S 6			M 6			M 6			S 6			L 6			V 6		
D 7			M 7			J 7			D 7			M 7			V 7		
L 8			J 8			V 8			L 8			M 8			S 8		
M 9			V 9			S 9			M 9			J 9			D 9		
M 10			S 10			D 10			M 10			V 10			L 10		
J 11			D 11			L 11			J 11			S 11			M 11		
V 12			L 12			M 12			V 12			D 12			M 12		
S 13			M 13			M 13			S 13			L 13			V 13		
D 14			M 14			J 14			D 14			M 14			V 14		
L 15			J 15			V 15			L 15			M 15			S 15		
M 16			V 16			S 16			M 16			J 16			D 16		
M 17			S 17			D 17			M 17			V 17			L 17		
J 18			D 18			L 18			J 18			S 18			M 18		
V 19			L 19			M 19			V 19			D 19			M 19		
S 20			M 20			M 20			S 20			L 20			V 20		
D 21			M 21			J 21			D 21			M 21			S 21		
L 22			J 22			V 22			L 22			M 22			D 22		
M 23			V 23			S 23			M 23			J 23			L 23		
M 24			S 24			D 24			M 24			V 24			M 24		
J 25			D 25			L 25			J 25			S 25			M 25		
V 26			L 26			M 26			V 26			D 26			M 26		
S 27			M 27			M 27			S 27			L 27			V 27		
D 28			M 28			J 28			D 28			M 28			S 28		
L 29			J 29			V 29			L 29			J 29			D 29		
M 30			V 30			S 30			M 30			V 30			L 30		
M 31			S 31			D 31			M 31			V 31			M 31		

Mise à jour le 14/12/2023

Pour information, la formation "kits CND" s'effectue sur demande et en fonction de votre besoin.

La date sera à déterminer en fonction de nos disponibilités.

Dates susceptibles d'être modifiées, supprimées ou rajoutées.

Se référer au lien suivant :

<https://www.safran-group.com/fr/produits-services/centre-formation-qualification-controles-non-destructifs>

NOS TARIFS FORMATION

Méthodes certifiantes	Nombre de jours	Tarifs (HT)	Tarifs Safran (HT)
Ressuage Niveau 1 & 2	4	1995€	1400€
Ultrasons Niveau 1 & 2	6 (3+3)	2520€	1765€
Courants de Foucault Niveau 1 & 2	5	2100€	1470€
Radiologie X Niveau 1 & 2	6 (3+3)	2520€	1765€
Radiologie Numérique	4	1995€	1400€
Magnétoscopie Niveau 1 & 2	5	2100€	1470€
Méthodes complémentaires	Nombre de jours	Tarifs (HT)	Tarifs Safran (HT)
Matériaux et Produits	4	1680€	1180€
Journée optionnelle	1	505€	355€
Initiation CND	3	1345€	995€
Tomographie	5	2100€	1470€

Les prix ne comprennent pas les frais de gestion AFENDA.

Pour toute information à ce sujet, veuillez contacter l'AFENDA au +33 (0)1 47 01 38 20. www.afenda.org

NOS TARIFS QUALIFICATION

Epreuves	Tarifs (HT)
Examen de qualification et requalification Niveau 1, Niveau 2 & Niveau 3 option inspection	1290€
Complément Technique dans une méthode	805€
Ré-examen pratique Niveau 1, Niveau 2 & Niveau 3	1290€
Ré-examen théorique	330€

Les prix ne comprennent pas les frais de gestion AFENDA.
Pour toute information à ce sujet, veuillez contacter l'AFENDA au +33 (0)1 47 01 38 20. www.afenda.org

INFORMATIONS PRATIQUES

ACCESSIBILITÉ

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Prévenez-nous avant la formation, notre service logistique facilitera votre séjour.

HOTELS À PROXIMITÉ

Clarion Suites Sénart Paris Sud ****

12 allée du Trait d'Union 77127 LIEUSAIN

01.64.13.72.00

<http://www.clarionsenart-paris.com/site/index.php>

Hôtel Balladins Moissy-Cramayel ZI de Château d'eau

612 rue André Ampère 77550 MOISSY CRAMAYEL

01.64.13.63.63

[https://www.balladins.com/fr/reservation-hotel\[1\]balladins-moissy-cramayel-_R_216_99_.php](https://www.balladins.com/fr/reservation-hotel[1]balladins-moissy-cramayel-_R_216_99_.php)

VENIR EN VOITURE

Venant du nord ou d'Evry :

Suivre l'A5B jusqu'à la sortie N13 Réau Centre Aéronautique. Au rond-point, prendre la troisième sortie puis deuxième sortie au rond-point suivant, ensuite prendre la première à gauche. Continuez jusqu'à la prochaine intersection et prenez à droite. Le site de Villaroche se trouve juste au bout de cette route.

Venant de Montereau :

En sortant du site de Montereau, prendre la première à gauche au rond-point, le site de Villaroche se trouve un peu plus haut sur la route.

RESTAURATION

Le repas du midi est compris dans la formation. Les stagiaires pourront déjeuner avec leur groupe et leur formateur dans le restaurant d'entreprise.

Campanile Brie-Comte-Robert * Zone de la Haie Passart**

Rue Gustave Eiffel 77170 BRIE-COMTE-ROBERT

01.64.05.76.67

[http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile\[1\]brie-comte-robert](http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile[1]brie-comte-robert)

Ibis Melun ***

81 avenue de Meaux
77000 MELUN

01.60.68.42.45

[http://www.ibis.com/fr/hotel-0620-ibis\[1\]melun/index.shtml](http://www.ibis.com/fr/hotel-0620-ibis[1]melun/index.shtml)

VENIR EN TRANSPORTS

Accès par le RER D

Prendre le RER D jusqu'à la gare de Lieusaint-Moissy.

De Lieusaint-Moissy prendre la ligne de bus Sénart Express 51/55.

Départ de la gare de Lieusaint : 07:36 / 07:50 / 08:04 / 08:05 / 08:20 / 08:33 / 08:34 / 08:50 / 09:08

Départ de Réau : 16:09 / 16:38 / 16:57 / 17:12 / 17:42 / 17:43 / 17:57 / 18:13 / 18:27 / 18:42 / 19:12

Accès par bus

Ligne Sénart Express 96 au départ de Suresnes (trajet : St-Cloud Boulogne Billancourt/Paris/Evry/Réau).

Départ de Suresnes : 06:00 / 06:27

Départ de Réau : 16:30 / 16:38 / 17:15

NOTRE
CATALOGUE
DE FORMATION
2024

PUBLIC : Toute personne débutante dans la méthode désirant se présenter à l'examen niveau 1 ou niveau 2 selon la norme EN4179.
Toute personne déjà certifiée niveau 1 ou niveau 2 désirant être recertifiée.

PREREQUIS : Aucun prérequis nécessaire pour cette formation.

Objectifs de formation

Pour les Niv 1 : Maîtriser la mise en œuvre du contrôle par courants de FOUCAULT sur les techniques « DD/M » et être capable de sanctionner la pièce faisant l'objet du contrôle par rapport à une instruction.

Pour les Niv 2 savoir également rédiger une instruction pour un Niv 1 par rapport à la documentation/normes et aux spécificités de la pièce.

Avantages et inconvénients de la méthode « Capacités et limitations pour chaque technique dans la méthode »

Moyens pédagogiques

- Enseignement théorique dispensé en salle de cours avec supports papiers et enseigné par des formateurs de niveau 2 ou 3.
- Exercices pratiques en courants de FOUCAULT.
- La formation proposée est organisée en s'appuyant sur les exigences de l'EN-4179 et du CER-FrANDTB-PR-001.
- Elle s'appuie aussi principalement sur les référentiels constructeurs : « SAFRAN (PR 5400/DMC 0080) - AIRBUS (AITM 6-003/6-005/6-006) ET DASSAULT (DGQT 1.0.0.40/1.0.0.44) » et sur les normes applicables « ISO 15549/15548/12718 ».
- Liste de références de laquelle sont issues les pièces de formation.

Modalité d'évaluation

- Mise en situation pratique.

Accessibilité

En cas de situation d'handicap, merci de contacter le centre de formation.

Accueil

Présentation du stage et de l'examen de certification.
Rappel de mathématiques, physiques. Théorie de base.
Présentation SSE.

Techniques opératoires, les principes

Niveau 1 et niveau 2 (En gras spécificités Niveau 2)

Gammes de fréquences, limitations, réglages, paramètres à respecter, calibration, capteurs utilisables pour les rubriques ci-dessous :

- Mesure de conductivité
- Recherche de criques de surface par hautes fréquences
- Recherche de défauts dans les alésages par sondes tournantes
- Recherche de défauts sous-jacents en basses fréquences
- Equipements polyvalents
- Equipements spéciaux (Courants de Foucault pulsés, multifréquences et multivoies)

Métallurgie

- Notions de métallurgie
- Traitement thermique (conductivité, dureté)
- Traitement de surfaces (peinture, oxydation, ...)
- Défauts d'élaboration, de fabrication, de fonctionnements rencontrés

Calibration

- Cales de calibration : Cales universelles (conductivité, épaisseur revêtement, HF), cales d'alésages (différents matériaux), cales spécifiques (BF)
- Mise en œuvre de la calibration : Type de défauts artificiels, exécution de la calibration, représentativité des défauts de calibration, notion de seuil de détection

Capteurs

- Principe théorique : absolus, différentiels, émission/réception séparés, multifonctions
- Applications : conductivité (absolus), sondes crayon HF (absolues ou différentielles), sondes tournantes (différentielles)
* pour alésages - * pour surfaces planes
Sondes BF (absolues différentielles ou E/R séparées)
* glissantes et statiques - * capteurs multi éléments
Sondes absolues de mesure d'épaisseur de revêtement (peinture), sondes de forme
annulaires : BF - * formes spéciales : HF

- Blindage et focalisation : rôle du blindage et de la focalisation, exemples d'applications
- Equilibrage des sondes : intégré à la sonde, dédié à un appareil

Adéquation des techniques aux matériaux -

Avec exemple par problème :

Alliages non ferreux : corrosion : absolue BF,

Fissures débouchantes * absolue ou différentielle HF type « crayon »

Fissures non débouchantes * absolues - différentielle, E/R séparées

Alésages * différentielles HF

Conductivité * absolue moyenne fréquence

Épaisseur de revêtement * absolue moyenne fréquence

Alliages ferromagnétiques : différentielles HF

Composites (conducteurs) : exemple : bobines encerclantes

Traitement du signal : imagerie, rédaction d'une procédure de contrôle...

Plan de la gamme,

Choix de la documentation nécessaire,

Choix de l'équipement de contrôle

Préparation avant inspection * inspection visuelle - * état des pièces

Calibration

Mode opératoire

Critères et sanctions

Traitement des cas douteux

Traitement des résultats /Types de résultats possibles

Indications de l'appareil : rapport

Enregistrements

Qualité

Qualification des opérateurs et suivi de l'acuité visuelle.

Procédures, manuels de maintenance, carte de travail, service bulletin,

Étalonnage périodique des appareils CF

Établissement d'un PV ou rapport de contrôle

Spécifications :

Lecture d'une procédure ou gamme de contrôle

Cas douteux

Objectifs de formation

- Pouvoir citer les 5 principales méthodes de CND utilisées dans le secteur aérospatial.
- Connaître pour chaque méthode ses performances et ses limites, ses avantages et ses inconvénients.
- Être capable de nommer la nature des discontinuités décelées lors d'une inspection CND.

Moyens pédagogiques

- Enseignement théorique par des formateurs de niveau 2 ou 3 en salle avec support sur clé USB.
- Visites en atelier pour voir des démonstrations sur pièce réelle.

Modalité d'évaluation

- Schéma à compléter.

Accessibilité

En cas de situation d'handicap, merci de contacter le centre de formation.

Accueil

Présentation du stage et des objectifs de la formation. Recueil des attentes des participants.

Théorie

Étude du principe de fonctionnement des principales méthodes de CND :

- ressuage
- magnétoscopie
- ultrasons
- courants de Foucault
- radiographie

Pratique

Visite des installations dans l'atelier avec démonstrations de contrôles sur pièces réelles.

PUBLIC : Toute personne débutante dans la méthode désirant se présenter à l'examen niveau 1 ou niveau 2 selon la norme EN4179. Toute personne déjà certifiée niveau 1 ou niveau 2 désirant être recertifiée.

PREREQUIS : Aucun prérequis nécessaire pour cette formation.

Objectifs de formation

Former aux procédés des Contrôles Non Destructifs. Pour les niveaux 1 préparer les Agents Techniques, inspecteurs, opérateurs débutants ou peu expérimentés à réaliser le contrôle.

Pour les niveaux 2, préparer les Agents de maîtrise, Agents techniques, inspecteurs, opérateurs ayant une expérience professionnelle désirant :

- Acquérir le niveau de qualification lui permettant de réaliser ce contrôle et en vérifier la bonne exécution.
- Comprendre les normes, spécifications et les transcrire en instruction de contrôle pour les niveaux 1.
- Etre capable d'interpréter les cas douteux et de proposer (ou réaliser les contre essais nécessaires).
- Assurer la formation pratique aux agents niveau 1 et leur apporter l'assistance technique nécessaire.

Préparer aux épreuves de certification des Agents niveau 1 ou 2 selon le niveau du stage retenu :

Avantages et inconvénients de la méthode.

Avantages et inconvénients des capacités et limitations pour chaque méthode et technique.

Moyens pédagogiques

- Enseignement théorique dispensé en salle de cours avec supports papiers et enseigné par des formateurs de niveau 2 ou 3.
- Travaux pratique.
- Visite des installations industrielles.
- La formation proposée est organisée en s'appuyant sur les exigences de l'EN-4179 et du CER-FrANDTB-PR-001.

Elle s'appuie aussi principalement sur les référentiels constructeurs :

SAFRAN (PR 5300/DMC 0070).

AIRBUS HELICOPTER (EI 070 09-11).

- Sur la norme ASTM E 1444.
- Liste de références de laquelle sont issues les pièces données en formation.

Accueil

Présentation du stage et de l'examen de certification.

Théorie de base. Présentation SSE.

Principes de la méthode.

Pour Niveaux 1 et 2

Techniques opératoires, les principes

Matériels adaptés aux diverses techniques d'aimantation

- Passage de courant direct ou indirect
- Bobines, Solénoïdes, etc...

Méthodes d'aimantation

- Méthode continue, par rémanence

Choix de la méthode d'aimantation en fonction de la géométrie des pièces à contrôler

- Etape du procédé

Types de défauts

Spécifiques à chaque stade de fabrication et d'utilisation.

Nature, forme, position, orientation.

Produits/pièces

Modes d'élaboration, de transformation, d'usinage et d'assemblage des aciers

Traitements thermiques et thermochimiques

Trempe, Revenu, Détente, Déshydrogénation, Incidence de la température sur le magnétisme.

Usinage des produits

- Moyens conventionnels (fraisage, tournage, rectification).
- Electroérosion, Electrochimie.
- Techniques de déformation (cambrage, moletage, rivetage).

Etalonnage

Etalons, Moyens de vérification des installations.

Modalité d'évaluation

- Mise en situation pratique.

Accessibilité

En cas de situation d'handicap, merci de contacter le centre de formation.

Intensité d'aimantation

- Valeurs de champ magnétique préconisées
- Vérification de la valeur du champ magnétique
- Relations entre valeurs lues sur ampèremètres et valeur de crête

Désaimantation

But, Principes, Modes opératoires.

Liqueur magnétique

Nature, caractéristiques, moyens de vérification.

Images fallacieuses

- Cas de la géométrie des pièces, Assemblages soudés, L'usinage, Perméabilité du matériau

Rayonnement UV

Caractéristiques et conditions d'utilisation

Qualité

Agrément des installations, Suivis périodiques, Instructions de contrôle, Spécifications, Hygiène et sécurité

Champ tangentiel

Moyens de mesure, Relations entre valeurs lues sur les mesureurs de champ et les valeurs réelles

Conditions d'examen

Manipulation des pièces, Environnement du poste d'examen, Moyens de mesure, Moyens visuels, Interprétation des défauts, Sanctions

Préparation des pièces avant et après application du procédé

Dégraissage (solvants, lessives alcalines, solutions acides) et préparations mécaniques (sablage, grenailage) sur :
Pièces usinées, Pièces en service, Pièces brutes

Traitement des résultats/Types de résultats possibles

Indications de l'appareil : rapport
Enregistrements

Pour Niveau 2 :

Gamme opératoires

Connaissances générales des gammes et considération du cours
Gamme d'élaboration, d'usinage, contrôle, assemblage, maintenance

PUBLIC : Inspecteurs débutants ou peu expérimentés désirant acquérir ou mettre à jour leurs connaissances de base en métallurgie appliquée aux Contrôles non Destructifs Inspecteurs ayant une expérience professionnelle en métallurgie confrontés aux problèmes de choix, de mise en œuvre ou de contrôle des matériaux.

PREREQUIS : Niveau scolaire correspond au brevet, bac, BTS ou équivalent. Ce niveau peut avoir été obtenu par formation professionnelle.

Objectifs de formation

- Apporter ou rappeler les connaissances métallurgiques nécessaires pour permettre notamment d'appréhender les différents modes de dégradations pouvant intervenir à chaque étape de la fabrication et ou d'utilisation des matériaux/pièces.
- La formation matériaux et produits complète les formations initiation aux CND et la méthode retenue (ressuage, radiologie etc.) lorsque le stagiaire est débutant dans la pratique des CND.
- La formation matériaux et produits complète la méthode retenue pour un stagiaire déjà familiarisé voir relativement expérimenté.

Moyens pédagogiques

- Enseignement théorique dispensé en salle de cours avec supports papiers et enseigné par des formateurs de niveau 2 ou 3.
- Nb : les matériaux composites, alliages réfractaires et titanes sont étudiés dans ce stage.
- Support pédagogique complémentaire « Précis de métallurgie de chez NATHAN ».

Modalité d'évaluation

- QCM.

Accessibilité

En cas de situation d'handicap, merci de contacter le centre de formation.

Accueil

Présentation du stage et de l'examen de certification.

Notation sur les matériaux et technologies spécifiques à l'aéronautique Matériaux métalliques

- Alliages d'aluminium,
- Alliages de magnésium,
- Aciers fortement alliés,
- Aciers inoxydables,
- Alliages de Nickel,
- Alliages de Cobalt,
- Alliages de Titane,
- Aciers non alliés,
- Aciers faiblement alliés.

Composites

- Matrice organique (KEVLAR, fibres de carbone, verres), métalliques, carbone ou céramique,
- Renfort particulaire, fibreux, tissu,
- Résines renforcées fibres longues ou courtes...

Méthodes d'élaborations

A l'air, sous vide, refusions, coulées en lingotières ou continue...

Procédés de mise en forme

- Coulée en sable ou en cire perdue, en coquille, structure équiaxe, colonnaire ou monocristalline, laminage, forgeage, fluotournage, frittage, emboutissage, usinages à l'outil, par abrasion, chimique ou électrochimique, découpage par fusion (LASER...).
- Moulage, bobinage, drapage, structure sandwich, usinage à l'outil, découpage par fusion.

Formes des produits

Barres, profilés, tôles, tubes, pièces...

Traitements

Mécaniques, thermiques, thermochimiques, chimiques, électrochimiques, protection par peinture, métallisation par projection (plasma).

Assemblages

Mécaniques, soudage par fusion continue (TIG, électrode enrobée, faisceau d'électrons, oxyacétylénique, par friction) par points, brasage, diffusion, collage, rivetage... Caractéristiques Physico-chimiques et mécaniques aux différents stades de fabrication et de traitement...

Corrosion

Sensibilités alliages et paramètres favorisants

Utilisation

Sollicitations mécaniques, thermiques, chimiques, influence du temps ou du nombre de cycles. Niveaux, répartitions et orientations des contraintes...

Défauts

Spécifiques à chaque stade de fabrication et d'utilisation. Nature, forme, position, orientation, fréquence, densité, ou défauts de structure (H.I.D., white, spot, ségrégations...).

Assurance Qualité

Fournisseur, concepteur, fabricant, utilisateur. Manuel qualité, procédures, contrôle, validation de procédés, Homologation d'installations, audits, qualification du personnel, Statistiques. Moyens de mesure des températures.

PUBLIC : Toute personne débutante dans la méthode désirant se présenter à l'examen niveau 1 ou niveau 2 selon la norme EN4179.
Toute personne déjà certifiée niveau 1 ou niveau 2 désirant être recertifiée.

PREREQUIS : Aucun prérequis nécessaire pour cette formation.

Objectifs de formation

Ce programme décrit la formation spécifique nécessaire aux agents CND postulant à une certification dans le domaine aéronautique. Certaines notions sont redondantes avec la formation COFREND tronc commun, elles sont néanmoins reprises ici car elles sont indispensables à la compréhension générale de l'ensemble.

La formation portera sur des notions théoriques telles que la physique des rayons X, les appareils, les techniques de prise de vue et des applications pratiques sur les matériaux et les défauts rencontrés dans les pièces aéronautiques.

En termes de formation générale les besoins en radioscopie sont identiques à ceux de la radiographie, seule la partie détection diffère. Un chapitre spécifique traite de tous les détecteurs autres que le film et techniques numériques.

Moyens pédagogiques

- Enseignement théorique dispensé en salle de cours avec supports papiers et enseigné par des formateurs de niveau 2 ou 3.
- Exercices pratiques.
- La formation proposée est organisée en s'appuyant sur les exigences de l'EN-4179 et du CER-FRANDB-PR-001. Elle s'appuie aussi principalement sur les référentiels techniques Safran (PR-xxxx, DMC-xxxx, Engine Shop Manuel...).

Modalité d'évaluation

- Mise en situation pratique.

Accessibilité

En cas de situation d'handicap, merci de contacter le centre de formation.

Accueil

Présentation du stage et de l'examen de certification.

Principes physiques

Nature et propriétés des rayons X, Interaction rayons X / matière
Loi d'absorption des rayons X, coefficients d'absorption, Principe de la radiographie

Génération des rayons X

Principes de génération, spectre de rayonnement

Les postes à rayons X = 420Kv, Les accélérateurs, rayons X > 420 Kv

Qualité d'image - Principes généraux

Flou géométrique, Projection elliptique, Contraste : objet, moyen, image
Energie du rayonnement, Rayonnement diffusé, limitations possibles

Indicateurs de qualité d'image

Différents types d'IQI, Règles d'utilisation, Normes

Utilisation du film radiographique

Structure du film radiographique, Densité optique, sensibilité, courbes caractéristiques, temps de pose, latitude, Ecrans renforçateurs rôle et utilisation, Traitement du film, développement, stockage, archivage.
Artéfacts

Techniques de prise de vue

Détermination des paramètres de tir, Techniques de prise de vue usuelle, à exposition constante, Méthode multi films, Localisation des défauts, triangulation

Radioscopie, Radio numérique et techniques associées

Détecteurs : amplificateurs de brillance, écran plat, barrette
Contrôle temps réel
Avantages et limitations par rapport au film

Tomographie

Principe et applications potentielles, Equipements industriels.

Traitement d'image

Généralités sur le traitement d'image et notions de base Principales fonctions pour la radioscopie numérique

Contrôle des matériaux métalliques - Fonderie

Notions de métallurgie (acier, aluminium, magnésium, super alliage) et technologies de fabrication

Défauts rencontrés : cavités, soufflures, retassures, inclusions Application des normes (ISO, EN, ASMT, AIR 3380)

- Réalisation d'un contrôle d'une pièce de fonderie

-Instruction de contrôle (Utilisation d'une instruction de contrôle - Niveau 1)

Prise des clichés, utilisation des IQI et interprétation

Rédaction d'un PV de contrôle

Assemblages, Soudures, Brasage, Rivetage

Procédés de soudage (TIG, faisceau d'électron, laser, par points)

Défauts rencontrés : fissures, criques, manque de pénétration ou de brasure, inclusions, Application des normes (ISO, EN, ASMT, AIR 3380), Réalisation du contrôle de soudure

Cas particulier des soudures circulaires, - Instruction de contrôle (Utilisation d'une instruction de contrôle - Niveau 1), Prise des clichés, utilisation des IQI et interprétation, Rédaction d'un PV de contrôle.

Contrôle des matériaux composites

Notions d'élaboration (Carbone, Kevlar, NIDA) et technologies de Fabrication

Défauts rencontrés : cavités, délaminages

Application des normes (ISO, EN, ASTM, AIR 3380)

Réalisation du contrôle d'une pièce composite

Contrôle en tir tangentiel, - Instruction de contrôle (Utilisation d'une instruction de contrôle - Niveau 1), Prise des clichés, utilisation des IQI et interprétation, Rédaction d'un PV de contrôle.

Contrôle en maintenance / Facteurs

D'endommagement en service

Défauts rencontrés : criques sur les assemblages soudés, brasés ou rivetés, délaminages dans les composites, corrosion des pièces métalliques

PUBLIC : Toute personne débutante dans la méthode désirant se présenter à l'examen niveau 1 ou niveau 2 selon la norme EN4179. Toute personne déjà certifiée niveau 1 ou niveau 2 désirant être recertifiée.

PREREQUIS : Avoir assisté à la formation radiologie X au préalable.

Objectifs de formation

- Identifier les points importants pour initier son dossier d'examen.
- Etre sensibilisé au passage de l'examen en étudiant les exigences du CER-FRANDB-PR-001. propre à la méthode, le niveau et son expérience.
- Amener les candidats à la qualification Niv1 et 2 à une bonne connaissance théorique sur la méthode pour les entrainer à interpréter correctement les QCM donnés lors de l'examen général et spécifique ; à l'aide notamment d'exercices d'interprétation du tronc commun COFREND.

Préparation qualification Niveau 1

- S'adapter à l'installation et au matériel de radiologie.
- Connaître les règles d'hygiène, sécurité et environnement d'une cabine radio et les appliquer.
- Réaliser les vérifications périodiques et savoir juger de la validité de l'installation pour le contrôle des pièces en accord avec les instructions fournies.
- Réaliser le contrôle radio et sanctionner un lot de pièce (mise en œuvre de matériel, pièces issues de différents domaines d'activités, modes opératoires différents) en suivant les instructions fournies. L'attitude, le respect des procédures, le soin apporté lors du contrôle seront nécessaires pour la réalisation de cette opération. A la suite de ce contrôle, rédiger un rapport de contrôle par radio sur l'une des pièces contrôlées, en respectant notamment le domaine d'activité, les critères indiqués sur le sujet (PV contrôle).

Préparation qualification Niveau 2

- Elaborer une instruction de contrôle par radio conformément aux spécifications ou normes du client ou/et du donneur d'ordre. Les pièces réalisées dans le module pourront être utilisées en support. Définir les produits et les conditions opératoires pour la réalisation de la radio d'une pièce donnée selon une spécification (critères, domaine d'activité, nombre de pièce, taille, ...).
- Avantages et inconvénients de la méthode « capacités et limitations pour chaque technique ».

Moyens pédagogiques

- Enseignement théorique dispensé en salle de cours avec supports papiers et enseigné par des formateurs de niveau 2 ou 3.
- Exercices pratiques en cabine de radio.
- Pour les Niv 2 rédaction d'une instruction de contrôle applicable par un Niv 1.
- La formation proposée est organisée en s'appuyant sur les exigences de l'EN 4179 et du comité sectoriel COFREND/COSAC (CER-FRANDB-PR-001).

Accueil

Présentation du stage et de l'examen de certification.

Théorie (niveau 2 en rouge)

- Eléments de classification d'une méthode CND
- Phase élémentaire d'une méthode CND
- Historique
- But de la radio numérique

Domaine d'application

- Etude des différents détecteurs
- Les enjeux numériques
- Les images numériques
- Informatique & CND
- La transformation analogique - numérique
- Echantillonnage - choix de la fréquence
- Le codage des données en informatique
- Le stockage dans un fichier
- Visualisation des images : outils de base
- Définitions

Computed Radiography (CR)

- Système CR
- Le principe de fonctionnement
- Classes de système IP
- Ecran photo stimulable (Ecran Radio-Luminescent à Mémoire - ERLM)
- Création de l'image latente
- Ecran métallique et filtre
- Effacement
- Détérioration et artefacts
- Scanner
- Les paramètres influant sur la taille du défaut à détecter
- Critères de choix des paramètres du système CR

Digital Radiography (DR)

- Le système DR
- Les capteurs DDA
- L'acquisition des données
- Les critères de choix des détecteurs
- Les paramètres influents sur la qualité de l'image
- Les critères de choix CR/DDA pour remplacer le film argentique

Traitement d'image

- Visualisation des images
- Amélioration de la détection sur images brutes
- Application à la remise à plat d'une image (pour information)
- Seuillage et traitement des images binaires
- Vérifications périodiques

Modalité d'évaluation

- Mise en situation pratique.

Accessibilité

En cas de situation d'handicap, merci de contacter le centre de formation.

Suivi périodique des matériels

- Suivi des performances communes
- Suivi des performances de l'installation CR
- Suivi des performances de l'installation DR
- Traitements d'images appliqués au suivi périodique des matériels

Méthodes opératoires

- Règles pour passer de l'argentique au numérique CR et DDA
- Règles d'utilisation des images de référence ASTM pour les pièces de fonderie
- Modes opératoires spécifiques/familles de pièces
- Evolution des paramètres apportés par la méthode CR
- Evolution des paramètres apportés par la méthode DR

Archivage et rapport

- Archivage
- Rapport

Pratique

- Types de défauts recherchés Hygiène, Sécurité & Environnement
- Gammes de produits utilisés Classification des procédés
- Les documents de contrôle
- Mode opératoire

3 Techniques : Pré émulsionné | Post Emulsification | Essuyage

PUBLIC : Toute personne débutante dans la méthode désirant se présenter à l'examen niveau 1 ou niveau 2 selon la norme EN4179. Toute personne déjà certifiée niveau 1 ou niveau 2 désirant être recertifiée.

PREREQUIS : Aucun prérequis nécessaire pour cette formation.

Objectifs de formation

- Identifier les points importants pour initier son dossier d'examen.
- Etre sensibilisé au passage de l'examen en étudiant les exigences du CER-FrANDTB-PR-001 propre à la méthode, le niveau et son expérience.
- Amener les candidats à la qualification Niv1 et 2 à une bonne connaissance théorique sur la méthode pour les entrainer à interpréter correctement les OCM donnés lors de l'examen général et spécifique ; à l'aide notamment d'exercices d'interprétation du tronc commun COFREND.

Préparation qualification Niveau 1

- S'adapter à l'installation et au matériel de radiologie.
- Connaitre les règles d'hygiène, sécurité et environnement d'une cabine radio et les appliquer.
- Réaliser les vérifications périodiques et savoir juger de la validité de l'installation pour le contrôle des pièces en accord avec les instructions fournies.
- Réaliser le contrôle radio et sanctionner un lot de pièce (mise en œuvre de matériel, pièces issues de différents domaines d'activités, modes opératoires différents) en suivant les instructions fournies. L'attitude, le respect des procédures, le soin apporté lors du contrôle seront nécessaires pour la réalisation de cette opération. A la suite de ce contrôle, rédiger un rapport de contrôle par radio sur l'une des pièces contrôlées, en respectant notamment le domaine d'activité, les critères indiqués sur le sujet (PV contrôle).

Préparation qualification Niveau 2

- Elaborer une instruction de contrôle par radio conformément aux spécifications ou normes du client ou/et du donneur d'ordre. Les pièces réalisées dans le module pourront être utilisées en support. Définir les produits et les conditions opératoires pour la réalisation de la radio d'une pièce donnée selon une spécification (critères, domaine d'activité, nombre de pièce, taille, ...).
- Avantages et inconvénients de la méthode « capacités et limitations pour chaque technique ».

Moyens pédagogiques

- Enseignement théorique dispensé en salle de cours avec supports papiers et enseigné par des formateurs de niveau 2 ou 3.
- Exercices pratiques en cabine de ressuage. Comparaison des modes d'application : pistolet électrostatique, par immersion et essuyage.
- Pour les Niv 2 rédaction d'une instruction de contrôle applicable par un Niv 1.
- La formation proposée est organisée en s'appuyant sur les exigences de l'EN 4179 et du comité sectoriel COFREND/COSAC (CER-FrANDTB-PR-001).

Accueil

Présentation du stage et de l'examen de certification

Théorie

- Eléments de classification d'une méthode CND
- Pénétrant
- Types d'installation
- Phase élémentaire d'une méthode CND
- Application du pénétrant
- Types d'installation
- Historique
- Elimination de l'excès de pénétrant
- But du ressuage
- Émulsifiant
- Domaine d'application :
- Tous types de matériaux (Matériaux non poreux).
- Défauts débouchant en surface, Non colmaté
- Influence des paramètres
- Séchage des pièces
- Révélateur
- Condition d'examen
- Recherche de défauts > 0,5
- La tension superficielle
- Types de défauts recherchés
- Observation des indications :
- Direction optimale de contrôle
- La tension superficielle
- Les moyens endoscopiques
- La capillarité
- Les ultra-violet: Echelle de rayonnement
- Le mouillage
- Principes physiques : La loi de Jurin
- Les types de lampes UV
- Mesure des indications
- Particularités physiques des Pénétrants
- Vérification des indications
- Nettoyage des pièces après contrôle
- Principe du contrôle
- Schéma type
- Méthodes dérivées
- Préparation des pièces

Modalité d'évaluation

- Mise en situation pratique.

Accessibilité

En cas de situation d'handicap, merci de contacter le centre de formation.

Accueil

Présentation du stage et de l'examen de certification

Pratique

- Types de défauts recherchés
- Hygiène, Sécurité & Environnement
- Le Tronc commun
- Les ultra-violets : Types de lampe
- Mesure des indications
- Lever de doute
- Les documents de contrôle, Les unités.
- Selon la norme ASTM E 1417.
- Classement et gamme de produits utilisés selon AMS 2644.
- Référentiels constructeurs : « SAFRAN (PR 5000/DMC 0010) - AIRBUS (AITM 6-001) ET DASSAULT (EI 070 09-023) »
- Gammes de produits utilisés
- Classification des procédés
- Les documents de contrôle
- Mode opératoire
- Vérifications périodiques

PUBLIC : Toute personne déjà initié en radiologie X désirant monter en compétence en tomographie X.

PREREQUIS : Avoir suivi la formation radiologie et la formation radiologie numérique.

Objectifs de formation

Ce programme décrit une formation spécifique tomographie X ayant pour cible des personnels et agents désirant monter en compétence dans cette technique.

La formation portera sur les notions théorique de la tomographie X, et proposera des travaux pratiques.

L'objectif de montée en compétences est que l'apprenant, à la suite de la formation, soit capable d'établir une faisabilité de contrôle par tomographie X en prenant en compte les contraintes et avantages de la méthode. Sa culture sur la technique lui permettra aussi d'avoir la connaissance des diverses techniques disponibles sur le marché.

Moyens pédagogiques

- Enseignement théorique dispensé en salle de cours avec supports papiers, et enseigné par des formateurs de niveau 2 ou 3 .
- Exercices pratiques.

Liste des normes applicables (spé tomo) :

- NF EN 16016-1
- NF EN 16016-2
- NF EN 16016-3
- NF EN 16016-4
- EN 12543-2
- ASTM E 1570
- ISO 15708
- ASTM E 1441-19
- ASTM E 1570-00
- ASTM E 1672-06
- ASTM E 1695-95
- ASTM E 1814-96
- ASTM E 1931-97
- ASTM E 1935-97
- ISO 15708-2

Modalité d'évaluation

- Mise en situation pratique

Accessibilité

En cas de situation d'handicap, merci de contacter le centre de formation.

Accueil

Présentation du stage et de l'examen de certification

Partie 1 - 100 % théorique

Introduction à la Tomographie X

1. Introduction générale
2. Historique de la Tomographie X
3. L'utilisation de la Tomographie X (Expertise/Prod/Reverse E/Crise ou maintenance)
4. Normes applicables

Systèmes tomographiques et principes généraux

1. Principe général d'un tomographe
2. Les différents types de systèmes tomographiques
3. L'importance de la mécanique
4. Le tube RX
5. Le détecteur
6. Les méthodes standards (cone beam vs fan beam)
7. Les méthodes non standards (hélicoïdale, lamino ...)

Notions d'imagerie tomographique

1. Les différentes méthodes de reconstruction
2. La constitution d'une image numérique 3D
3. Traçabilité et archivage

Les utilisations de la tomographie X

1. Analyse santé matière
2. Mesure dimensionnelle
3. Reverse Engineering
4. Sanction automatique
5. Exemples concrets
 - Sur pièces de fonderie
 - Sur pièces composites
 - Sur pièces en fabrication additive
 - Cas du médical
 - Exemple de mise en production

Partie 2 - 50/50 % théorique/pratique

Etablir une faisabilité - les éléments à prendre en compte

1. Nature du matériau
 - Cas des mono & multi matériaux
 - Diffraction due à la structure du matériau
2. Géométrie de la pièce

3. Nature des discontinuités
 - Taille des discontinuités
 - Densité des discontinuités

4. Forme des discontinuités

5. Zone d'intérêt
 - Entièreté de la pièce
 - Zoom local sur la pièce

6. TP : étude de cas sur les éléments ci-dessus

Paramétrer l'acquisition et la reconstruction

1. Paramétrer l'acquisition
 - Paramètres liés au tube RX
 - Paramètres liés au détecteur
 - Paramètres autres
2. Paramétrer la reconstruction
 - Paramètres géométriques
 - Filtres & corrections
 - Les Artefacts
3. TP : étude de cas sur les éléments ci-dessus

Evaluer la qualité d'image

1. Les vérifications périodiques (VP) et tests de Validation Qualité (VQ)
2. Indicateur de Qualité d'Image IQI 3D
3. Indicateurs courants (CNR/SNR/Flou ...)
4. Indicateurs spécifiques (MTF/CDF...)
5. Métrologie du système
6. TP : étude de cas sur les éléments ci-dessus

Analyse de l'image

1. Défectologie 3D
2. Méthodes de visualisation
3. Méthodes d'inspection santé matière
4. Mesures dimensionnelles
5. Simulation
6. Exemples de logiciels
 - Logiciel polyvalent (du marché)
 - Logiciel spécifique (Développement pour une application/pièce donnée)
7. TP : étude de cas sur les éléments ci-dessus

PUBLIC : Toute personne débutante dans la méthode désirant se présenter à l'examen niveau 1 ou niveau 2 selon la norme EN4179.
Toute personne déjà certifiée niveau 1 ou niveau 2 désirant être recertifiée.

PREREQUIS : Aucun prérequis nécessaire pour cette formation.

Objectifs de formation

- Avantages et inconvénients de la méthode
- Avantages et inconvénients des capacités et limitations pour chaque méthode et technique

Moyens pédagogiques

- Enseignement théorique dispensé en salle de cours avec supports papiers et enseigné par des formateurs de niveau 2 ou 3.
- Exercices pratiques en ultrasons
- La formation proposée est organisée en s'appuyant sur les exigences de l'EN-4179 et du CER-FrANDTB-PR-001.
- Elle s'appuie aussi principalement sur les référentiels constructeurs :
 - **SAFRAN** (PR 5120/5125/DMC 0020/CCT00573).
 - **AIRBUS** (AITM 6-4003/4005/4016).
- Sur les normes AMS STD 2154/ASTM E 2491-13
- Liste de références de laquelle sont issues les pièces de formation

Modalité d'évaluation

- Mise en situation pratique.

Accessibilité

En cas de situation d'handicap, merci de contacter le centre de formation.

Accueil

Présentation du stage et de l'examen de certification
Accueil SSE

Théorie

Rappels de mathématiques, de physique
Classification des Ondes ultrasonores.

Principes de la méthode :

Ondes ultrasonores : méthodes de production et étude des palpeurs et des faisceaux.

Pratique

Visualisation des ultrasons

- Contrôle par contact : vérifications périodiques Mise en œuvre industrielle

Détermination des paramètres de contrôle Description des appareils

- Contrôle par immersion : Etalonnage OL - OT Mesures d'épaisseur

Dimensionnement des défauts Applications sur les composites Métrologie des ultrasons Niveau 2 : rédaction des gammes

Niveaux 1 et 2 : Rédaction rapport de contrôle Applications sur installations

Synthèse

Produits et matériaux

Formation et caractérisation du défaut

Traitement des résultats / Types de résultats possibles

- Indications de l'appareil : rapport
- Enregistrements

PUBLIC : Toute personne désirant se présenter à l'examen niveau 1 ou niveau 2 selon la norme EN4179. Toute personne déjà certifiée niveau 1 ou niveau 2, désirant être recertifiée.

PREREQUIS : Toute personne se présentant à la certification dans la méthode doit suivre le module. Cette formation est conseillée pour les personnes devant passer une recertification. La formation dans chaque méthode doit être accompagnée d'une formation Matériaux Produits car, dans l'examen général, 10 questions Matériaux Produits sous forme de QCM, sont maintenant intégrées aux « 40 questions du TC COFREND ».

Objectifs de formation

Pour la préparation Qualification Niveau 1 et Niveau 2 :

- Utiliser une journée supplémentaire de formation afin de compléter si besoin, de manière différenciée, la formation dispensée lors du cours de base de la méthode.
- pour les apprenants voulant cibler et approfondir leur connaissance.

Cette journée n'a pas de programme strict d'enseignement et elle est dédiée aux apprenants en répondant à leurs interrogations dans l'environnement et les moyens de leur futur examen.

Le nombre d'apprenant étant restreint, il est possible de travailler avec l'aide du/des formateur(s) les points pratiques ou théoriques que les apprenants désirent approfondir.

Moyens pédagogiques

- Enseignement théorique dispensé en salle de cours avec supports papiers.
- Exercices pratiques.
- Comparaison des techniques de la méthode.
- Pour les Niveaux 2, rédaction d'une fiche d'instruction applicable par un Niv 1.
- La formation proposée est organisée en s'appuyant sur les exigences de l'EN 4179 et du comité sectoriel COFREND/ FrANDTB (CER FrANDTB PR-001).

Accessibilité

En cas de situation d'handicap, merci de contacter le centre de formation.

Accueil

Présentation du stage et de l'examen de certification.

Amener les candidats à la qualification Niv1 et 2 à une bonne connaissance théorique et pratique sur la méthode pour les entrainer à interpréter correctement les QCM donnés lors de l'examen général et spécifique ; à l'aide notamment d'exercices d'interprétation du tronc commun COFREND.

Théorie

- Eléments de classification d'une méthode CND.
- Types d'installations.
- Application.

Méthode CND

- Types d'installation.

- Domaine d'application : tous types de matériaux.

- Influence des paramètres.
- Condition d'examen.
- Types de défauts recherchés
- Direction optimale de contrôle
- Principes physiques
- Mesure des indications
- Particularité / Vérification
- Principe du contrôle
- Schéma type
- Préparation des pièces

Pratique

- Types de défauts recherchés et interprétation. Hygiène, Sécurité & Environnement
- Classification des procédés /Gammes de produits utilisés
- Le Tronc commun
- Mesure des indications
- Lever de doute
- Les documents de contrôle
- Mode opératoire
- Vérifications périodiques

PUBLIC : Tout opérateur devant réaliser le contrôle du TRF suivant le SB 72-0579 et le SPM_7B_703817.

PREREQUIS : L'opérateur doit être certifié minimum un niveau 2 Courants de Foucault selon la norme EN4179.

Objectifs de formation

Savoir utiliser le kit 856A2692 en appliquant le SB 72-0579 et le SPM_7B_703817.

Pour le kit :

- Appliqué les documents de référence permettant de réaliser l'inspection.
- Savoir quelles pièces sont concernées par le kit (Part Number --> P/N).
- Identifier les zones à contrôler.
- Connaître les critères de sanction.
- Connaître les zones d'accessibilité si le contrôle est effectué sous ailes.

Moyens pédagogiques

- Enseignement théorique dispensé en salle de cours avec supports et présentation des documents applicables et enseigné par des formateurs de niveau 2 ou 3.
- Exercices pratiques en Courants de Foucault sur pièce TRF.
- Elle s'appuie aussi principalement sur les référentiels constructeurs : SB 72-0579 et le SPM_7B_703817.

Modalité d'évaluation

- Mise en situation pratique.

Accessibilité

En cas de situation d'handicap, merci de contacter le centre de formation.

Accueil

Présentation du stage et de l'examen de certification.
Présentation de la pièce et des documents applicables.
Rappel des règles SSE.

Formation :

Kit courants de Foucault

- Principe théorique des sondes (absolus, différentiels, émission/réception séparés, ...).
- Détails de la calibration sur une cale de référence avec fente infini et explication du seuil de détection.
- Détails des sondes présentes dans le kit ainsi que la géométrie de la pièce.

Adéquation de la techniques au contrôle

- Explication de l'utilisation des sondes par zones.
- Types de d'indications recherchés.
- Levée de doute et méthodes de CND complémentaires.
- Présentation des indications détectées sous ailes ou en shop.

Manipulation et réalisation d'un contrôle

- Procédure de contrôle.
- Utilisation de la documentation nécessaire.
- Utilisation de l'équipement de contrôle.
- Préparation avant inspection, inspection visuelle et état de la pièce.
- Mise en œuvre de la calibration sur défauts artificiels de référence, exécution de la calibration, représentativité des défauts de calibration.
- Mode opératoire.
- Critères et sanctions.
- Traitement des cas douteux.

Stockage et gestion des données

- Rédaction rapport.
- Transmission des informations à Safran Aircraft Engines.
- Contacts par cas CSC en cas de doutes.

PUBLIC : Tout opérateur devant réaliser le contrôle des aubes fan suivant le SPM 70-38-14.

PREREQUIS : L'opérateur doit être certifié minimum un niveau 2 Courants de Foucault selon la norme EN4179.

Objectifs de formation

Savoir utiliser le kit 856A2692 en appliquant le SPM 70-38-14.

Pour le kit :

- Appliqué les documents de référence permettant de réaliser l'inspection.
- Savoir quelles pièces sont concernées par le kit (Part Number --> P/N).
- Identifier les zones à contrôler.
- Connaître les critères de sanction.
- Connaître les zones d'accessibilité si le contrôle est effectué sous ailes.

Moyens pédagogiques

- Enseignement théorique dispensé en salle de cours avec supports et présentation des documents applicables et enseigné par des formateurs de niveau 2 ou 3.
- Exercices pratiques en Courants de Foucault sur les bords d'attaques des aubes fan.
- Elle s'appuie aussi principalement sur les référentiels constructeurs : SPM 70-38-14.

Modalité d'évaluation

- Mise en situation pratique.

Accessibilité

En cas de situation d'handicap, merci de contacter le centre de formation.

Accueil

Présentation du stage et de l'examen de certification.

Présentation de la pièce et des documents applicables.

Rappel des règles SSE.

Formation :

Kit Courants de Foucault

- Principe théorique des sondes (absolus, différentiels, émission/réception séparés, ...).
- Détails de la calibration sur une cale de référence avec fente infini et explication du seuil de détection.
- Détails des sondes présentes dans le kit ainsi que la géométrie de la pièce.

Adéquation de la techniques au contrôle

- Explication de l'utilisation des sondes par zones.
- Types d'indications recherchés.
- Levée de doute et méthodes de CND complémentaires.
- Présentation des indications détectées sous ailes ou en shop.

Manipulation et réalisation d'un contrôle

- Procédure de contrôle.
- Utilisation de la documentation nécessaire.
- Utilisation de l'équipement de contrôle.
- Préparation avant inspection, inspection visuelle et état de la pièce.
- Mise en œuvre de la calibration sur défauts artificiels de référence, exécution de la calibration, représentativité des défauts de calibration.
- Mode opératoire.
- Critères et sanctions.
- Traitement des cas douteux.

Stockage et gestion des données

- Rédaction rapport.
- Transmission des informations à Safran Aircraft Engines.
- Contacts par cas CSC en cas de doutes.

PUBLIC : Tout opérateur devant réaliser le contrôle des alvéoles du Disque Fan CFM56 - 7B suivant l'ESM 72-21-03.

PREREQUIS : L'opérateur doit être certifié minimum un niveau 2 Courants de Foucault selon la norme EN4179.

Objectifs de formation

Savoir utiliser le kit 856A4623 en appliquant l'ESM 72-21-03

Pour le kit :

- Appliqué les documents de référence permettant de réaliser l'inspection.
- Savoir quelles pièces sont concernées par le kit (Part Number --> P/N).
- Identifier les zones à contrôler.
- Connaître les critères de sanction.
- Connaître les zones d'accèsibilité si le contrôle est effectué sous ailes.

Moyens pédagogiques

- Enseignement théorique dispensé en salle de cours avec supports et présentation des documents applicables et enseigné par des formateurs de niveau 2 ou 3.
- Exercices pratiques en Courants de Foucault sur les alvéoles du Disque Fan CFM56 - 7B.
- Elle s'appuie aussi principalement sur les référentiels constructeurs : ESM 72-21-03.

Modalité d'évaluation

- Mise en situation pratique.

Accessibilité

En cas de situation d'handicap, merci de contacter le centre de formation.

Accueil

Présentation du stage et de l'examen de certification.
Présentation de la pièce et des documents applicables.
Rappel des règles SSE.

Formation :

Kit courants de Foucault

- Principe théorique des sondes (absolus, différentiels, émission/réception séparés, ...).
- Détails de la calibration sur une cale de référence avec fente infini et explication du seuil de détection.
- Détails des sondes présentes dans le kit ainsi que la géométrie de la pièce.

Adéquation de la techniques au contrôle

- Explication de l'utilisation des sondes par zones.
- Types d'indications recherchés.
- Levée de doute et méthodes de CND complémentaires.
- Présentation des indications détectées sous ailes ou en shop.

Manipulation et réalisation d'un contrôle

- Procédure de contrôle.
- Utilisation de la documentation nécessaire.
- Utilisation de l'équipement de contrôle.
- Préparation avant inspection, inspection visuelle et état de la pièce.
- Mise en œuvre de la calibration sur défauts artificiels de référence, exécution de la calibration, représentativité des défauts de calibration.
- Mode opératoire.
- Critères et sanctions.
- Traitement des cas douteux.

Stockage et gestion des données

- Rédaction rapport.
- Transmission des informations à Safran Aircraft Engines.
- Contacts par cas CSC en cas de doutes.

PUBLIC : Tout opérateur devant réaliser le contrôle des pieds d'aubes du Disque Fan CFM56 - 5B suivant l'ESM 72-21-01 et GSEM 35.2.
Tout opérateur devant réaliser le contrôle des pieds d'aubes du Disque Fan CFM56 - 7B suivant l'ESM 72-21-01 et GSEM 34.2.

PREREQUIS : L'opérateur doit être certifié minimum un niveau 2 Courants de Foucault selon la norme EN4179.

Objectifs de formation

Savoir utiliser le kit 856A6643 en appliquant l'ESM 72-21-01 et GSEM 35.2

Savoir utiliser le kit 856A6644 en appliquant l'ESM 72-21-01 et GSEM 34.2

Pour le kit :

- Appliqué les documents de référence permettant de réaliser l'inspection.
- Savoir quelles pièces sont concernées par le kit (Part Number --> P/N).
- Identifier les zones à contrôler.
- Connaître les critères de sanction.
- Connaître les zones d'accèsibilité si le contrôle est effectué sous ailes.

Moyens pédagogiques

- Enseignement théorique dispensé en salle de cours avec supports et présentation des documents applicables et enseigné par des formateurs de niveau 2 ou 3.
- Exercices pratiques en Courants de FOUCAULT sur les pieds d'aubes fan des disque fan CFM56-5B et 7B.

Modalité d'évaluation

- Mise en situation pratique.

Accessibilité

En cas de situation d'handicap, merci de contacter le centre de formation.

Accueil

Présentation du stage et de l'examen de certification.

Présentation de la pièce et des documents applicables.

Rappel des règles SSE.

Formation :

Kit courants de Foucault

- Principe théorique des sondes (absolus, différentiels, émission/réception séparés, ...).
- Détails de la calibration sur une cale de référence avec fente infini et explication du seuil de détection.
- Détails des sondes présentes dans le kit ainsi que la géométrie de la pièce.
- Détails de la technologie multi-éléments.

Adéquation de la techniques au contrôle

- Explication de l'utilisation des sondes par zones.
- Types de d'indications recherchés.
- Levée de doute et méthodes de CND complémentaires.
- Présentation des indications détectées sous ailes ou en shop.

Manipulation et réalisation d'un contrôle

- Procédure de contrôle.
- Utilisation de la documentation nécessaire.
- Utilisation de l'équipement de contrôle.
- Préparation avant inspection, inspection visuelle et état de la pièce.
- Mise en œuvre de la calibration sur défauts artificiels de référence, exécution de la calibration, représentativité des défauts de calibration.
- Mode opératoire.
- Critères et sanctions.
- Traitement des cas douteux.

Stockage et gestion des données

- Rédaction rapport.
- Transmission des informations à Safran Aircraft Engines.
- Contacts par cas CSC en cas de doutes.




Pendant votre formation, vous aurez accès à de la documentation technique soumise aux réglementations américaine et européenne en matière de contrôle des exportations.

Conformément aux dispositions de ces règlements, vous pouvez faire l'objet d'une vérification afin de s'assurer qu'aucune restriction réglementaire ne nous interdit de vous donner accès à cette documentation au regard des listes officielles de parties sanctionnées. Ces listes incluent, sans toutefois s'y limiter, la liste (SDN) du département du Trésor des États-Unis (OFAC), la liste des personnes physiques du Département d'Etat, la liste du BIS du Département du Commerce américain (supplément n°4 à la partie 774) et les listes européennes et françaises publiées par la Direction Générale du Trésor du Ministère de l'Economie et des Finances français.

Afin de satisfaire aux exigences de la norme aéronautique EN 4179, et d'assurer le rôle du National NDT Board, et à nos Donneurs d'ordres au regard des certifications du personnel du type Tierce Partie, la situation a été clarifiée de la manière suivante:

Le NaNDTB se dote d'une structure juridique, en se rattachant à l'association « loi 1901 » AFENDA. Celle-ci a vu ses statuts modifiés et s'appellera désormais AFENDA-FrANDTB.

Le Conseil d'Administration, dans l'esprit de la norme, est constitué des représentants des donneurs d'ordres détenteurs de certificats de type (AIRBUS Aircraft, AIRBUS Helicopter, ATR, SAFRAN Aircraft Engines, SAFRAN Helicopter Engines, Dassault-Aviation, Daher, Collins Aérospace ex Ratier Figeac) auxquels s'ajoutent le GIFAS et des membres cooptés (Safran Landing System, l'AAF, Air France, Aubert & Duval)





ADRESSE ET COORDONNÉES GPS

Rond-point René Ravaud - Réau
77550 Moissy-Cramayel
Tél. : 01 60 59 71 23
Fax : 01 60 59 71 36

48°36'2711" Nord
2°39'1033" Ouest

Suivez nous - @Safran

